


Es ist am Besten, wenn Sie die Datei im Quadrat 118 x 118 mm anlegen und bei der Anlage nur bedenken, dass das Stapelloch automatisch ausgespart wird.

Beachten Sie bitte, dass Sie Schriften nicht exakt an den Rand des Dokuments setzen, sondern ca. 3 mm Abstand lassen.



■ bedruckbarer Bereich auf der CD (Angaben in mm)

Positionspunkte und Paßmarken

Erforderlich sind 4 Meßpunkte außerhalb des CD-Kreises mit einem Durchmesser von 2 mm.

Die Position der Mittelpunkte o.g. Meßpunkte bezogen auf den CD-Mittelpunkt soll wie folgt sein:
(Angaben in X [mm]; Y [mm])

(45, 45), (45, -45), (-45, -45), (-45, 45)

Die Paßmarken sind im Zentrum der CD sowie bei 0°, 180° und 270° wie in der Zeichnung angegeben anzuordnen.